

ДОПУСКИ ПО КАЧЕСТВУ ARKOPA

РАЗМЕРЫ ПО ДЛИНЕ ИЗДЕЛИЯ	± 20 MM
РАЗМЕРЫ ПО ТОЛЩИНЕ ИЗДЕЛИЯ	± 0,3 MM
РАЗМЕРЫ ПО ШИРИНЕ ИЗДЕЛИЯ	± 5 MM
ТОЛЩИНА ДЕТАЛЕЙ	± 0,3 MM
ДОПУСК ИЗГИБА ПАНЕЛИ (<1000 мм)	±1 MM
ДОПУСК ИЗГИБА ПАНЕЛИ (>1000 мм)	± 2 MM
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ	± 0,5 MM
ШАРНИР ДЛЯ ЧАШИ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ РУЧЕК	± 1 MM
ДЮБЕЛЬ, КРЕПЕЖНАЯ ЗАГЛУШКА, КОРПУС MINIFIX, ШТИФТ ДЛЯ ПОЛКИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ	± 0,5 MM
ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ДЮБЕЛЯ, КРЕПЕЖНОЙ ЗАГЛУШКИ, ШТИФТА ДЛЯ ПОЛКИ	± 1 MM
ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЙ В КОРПУСЕ MINIFIX	± 0,3 MM
РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЯ ОТВЕРСТИЯ В КОРПУСЕ MINIFIX	- 0,5 MM
ШИРИНА КАНАЛА ПОДЛОЖКИ	±0,5 MM
ГЛУБИНА КАНАЛА ПОДЛОЖКИ	±0,3 MM
ШИРИНА И ГЛУБИНА КАНАЛА ПРОФИЛЯ	± 0,3 MM
ТОН ЦВЕТА ФОЛЬГИ ΔE *(допуск изменения цвета по Delta E)	≤ 0,6
ТОН ЦВЕТА АКРИЛА ΔE	≤ 1,4
РАЗМЕР ДИАМЕТРА ОТВЕРСТИЯ	B ±0,3 MM
УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ HG ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦАРАПИНАМ/ВОЗДЕЙСТВИЮ	≥0,7 НЬЮТОНА
УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦАРАПИНАМ/ВОЗДЕЙСТВИЮ	≥ 1,9 НЬЮТОНА
УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА ДЛЯ HG ПОВЕРХНОСТЕЙ	>90 (60°)
УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА ДЛЯ МАТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	≥ 5 (60°)
МАКСИМАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕФЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ НА М2	≤ 3 ШТУК
ДОПУСК ОБРЕЗКИ С 4 СТОРОН	- 1 CM

Arkopa Ahşap Panel San. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde No: 2/C
38070 KAYSERİ / TÜRKİYE☎ +90 352 321 26 11
☎ +90 352 321 26 10

ARKOPA AHŞAP PANEL SAN. A.Ş.
 MİMARŞİNAN V.D. 079 036 9589
 MERSİS NO: 0079036958900017
 KAYSERİOSB SAN. VE TİC. CAD. ARKOPA AHŞAP
 BLOK NO: 26 MELİKGAZİ / KAYSERİ

www.arkopa.com.tr

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендуемые условия хранения и использования: температура окружающей среды (5°C-50 °C) и влажность (30-70%).
- Продукция должна храниться в оригинальной заводской упаковке или на ровных палетах.
- Панели следует хранить горизонтально так же, как они размещены на палетах. Вертикальное хранение не рекомендуется, поскольку это может вызвать проблемы с изгибом изделия.
- Изделия покрыты ПВХ, ПЭТ и акрилом, поэтому они могут подвергаться воздействию статического электричества. Если изделия находятся вне упаковки, находятся в местах с высокой запыленностью, на них может дополнительно скапливаться пыль из-за статического электричества.
- Если изделия подвергаются воздействию сильного воздушного потока, может возникнуть проблема изгиба изделия.
- Когда вы снимаете панели с поддона с помощью ручного подъемника, 2 человека должны держать панель с двух ее противоположных краев, затем они должны переместить панель примерно на 10-15 см вверх, после чего панели могут легко сниматься без повреждений.
- Материалы с покрытием могут менять цвет, если на них воздействовать интенсивным светом или источниками тепла.
- Допустимый процент дефектов (вулканов или кратеров) панелей Arkopa составляет 3 дефекта на м2.
- При очистке поверхностей из материала Arkopa следует использовать мягкую влажную ткань с мылом, водой или средствами для чистки мебели, после чего материал следует высушить также мягкой тканью. В процессе уборки не следует использовать чистящие средства, в составе которых есть гранулы, чистящие средства, содержащие химикаты, растворяющие кислоты, химикаты, содержащие опасные вещества, такие как спирт и аммиак.
- Защитную пленку с поверхности изделий необходимо удалить после завершения монтажа или перед использованием настила. Защитную пленку с изделия нельзя снимать на этапах калибровки, окантовки кромок и сборки.
- На акриловых поверхностях через 48-72 часа после снятия защитной пленки процедуру очистки следует проводить мягкой тканью. Химический клей на защитной пленке делает поверхности более чувствительными. Через некоторое время после удаления пленки этот слой химического клея-пленки испаряется, и теряется чувствительность. (Протирание поверхности слегка влажной мягкой тканью также ускоряет этот процесс). Поверхность достигает максимальных значений устойчивости к царапинам через 48-72 часа.
- Выполните необходимую проверку перед нарезкой продукта. Ответственность за проблемы с обработанными или нарезанными продуктами, возникающие по вине пользователя, лежит на пользователе.
- Наша компания не несет ответственности за ошибки, возникшие в результате неправильной укладки или транспортировки.
- Сообщите о проблемах, за исключением вышеупомянутых, представителю нашей компании по работе с клиентами, указав дату производства на боковой стороне изделия.

Защитная полоска поверхности с логотипом Arkopa

Защитная пленка для поверхности

Верхний поверхностный слой

Декоративный слой

Нижний слой

МДФ

Фольга для подложки



Üstün Yüzey Kalitesi



Düşük Cıtlama Etkisi



UV Işınlara Dayanıklı



Kesme İşlemi İçin Uygun



Yüksek Vida Tutma ve Çekme Mukavemeti



FSC



ISO 45001-2018



ISO 14001-2015



TSE 13837



TSE 17225-3



ISO 9001-2015



Hizmet Yeterlilik Belgesi



FSC Yönetim Sistemi Politikası ve Taahhüdümüz



PLT.00 Arkopa Kuruluşumuzun Entegre Sistem Politikası



Çevre Dostu



Termal İzileştirme



Parmak İzi Önleme



Onarılabilen Mikro Çizikler



Eğilmeye Karşı Yüksek Direnc

Arkopa Ahşap Panel San. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde No: 2/C
38070 KAYSERİ / TÜRKİYE

+90 352 321 26 11
+90 352 321 26 10

ARKOPA AHŞAP PANEL SAN. A.Ş.
MİMARŞİNAN Y.D. 079 006 9589
MERSİS NO: 0079038958900017
KAYSERİ/066. MAH. 17. CAD. ARKOPAAHŞAP
BLOK NO: 2C MERMİNGAZI / KAYSERİ

www.arkopa.com.tr

МАТОВАЯ

РАЗНИЦА В ЦВЕТЕ	ΔE	<0,6
ТОЛЩИНА	MM	0,25 $\pm$ 0,03
УРОВЕНЬ БЛЕСКА	GU	$\geq 2,4$ (60')
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ (НЬЮТОН)		$\geq 2,2$ НЬЮТОНА $\uparrow$
ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ	мН/м	БЕЗ ГРУНТОВОЧНОЙ БУМАГИ



Üstün Yüzey Kalitesi
Outstanding Surface Quality



Parmak İzi Önleme
Anti-Fingerprint



Onarılabilen Mikro Çizikler
Repairable Micro Scratches



Mikro çizilme Direnci Yüksek
Micro scratch resistant



İpeksi Dokunuş, Lake Hissi
Silky Touch, Lacquer Feeling



Mat Yüzeylerdeki Düşük Işık Yansımaları
Low Reflectivity on Matte Surfaces

